

## Илососная машина КО-507А-2

| №                      | Модернизация   | Было  | Стало   |
|------------------------|--|---|---|
| Модернизация за 2009г. |  |   |   |
| 1.                     | Заменен вибратор на лист из нержавеющей стали с целью повышения эффективности разгрузки ила. |  |  |