



Илососная машина КО-507АМ

№	Модернизация	Было	Стало
Модернизация за 2010г.			
1.	Три гидрораспределителя (два на пульте, один на раме насоса) заменены на один трёхсекционный гидрораспределитель (две ручные секции и одна электрическая, расположенные на пульте).		
2.	Пневмокомпоненты собственного изготовления заменены на импортные аналоги производства CAMOZZI (Италия).		
3.	Заменен вибратор на лист из нержавеющей стали с целью повышения эффективности разгрузки ила.		
4.	Петли открытия крышки цистерны заменены на регулируемый аналог фирмы JUROP (Италия).		
5.	Изменена конструкция винтов прижатия крышки цистерны по аналогии с конструкцией фирмы JUROP (Италия). Заменена уплотнительная камера крышки цистерны на прокладку производства JUROP (Италия).		

6.	Устанавливаются указатели уровня итальянской фирмы JUROP, позволившие улучшить визуальный контроль максимального наполнения цистерны и их техническое обслуживание.		
7.	Устанавливается предохранительный клапан повышенной надежности производства фирмы JUROP (Италия).		